

車検情報					
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
日野	R1	2PG	FD2AB-112259	シャーシ	
走行	馬力	シフト			
412 km	240 (ps)/kw	M/T · A/T · セミA/T		6 速	
ブレーキ		ボディ内寸			
エア · バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

ハイルーフ ワイドキャブ 燃料タンク200L

タイヤ残量

単位: mm

14	14		
14	14	14	14
14	14	14	14
スペア	14		

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 · 無 · (欠有)	確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · 小 · 中 · 大	無 · 点傷有 · 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

