

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年11月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-500762
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
264,527km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エア－	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 右コーナ－パネルリベット外れ
記録簿 有 (H30/2～R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
6	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
12	12	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				—			
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「17W-09317」	平成29年
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20TC41085」	平成29年
【備考】 PG寸法：幅2,300mm 奥行1,250mm リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ