

| 車両情報      |             |            |            |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状         | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 3年7月     | 2RG-FW1AHG | 冷凍ウイング     | FW1AH+119420                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        |            | ボディ内寸                                           |
| 288,171km | 380PS/279KW | セミA/T      | プロシフト 1 2速 | 長：9,390 mm 幅：2,360 mm<br>高：2,550 mm 門高：2,460 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |     |
|-------|----|-------|----------|----|--------------|--------|----|-----|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態  |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |              | シート    | ○  | へたり |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | LED |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |     |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |     |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ◎  |     |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |              |        |    |     |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ○  | T/Mシステム      |        |    |     |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |              |        |    |     |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー          |        |    |     |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |              |        |    |     |
|       |    |       | ETC      | ◎  | 標準           |        |    |     |
|       |    |       | タコグラフ    | ◎  | アナログ         |        |    |     |
|       |    |       |          |    |              |        |    |     |
| ミッション |    |       | 上物仕様     |    |              | デフ     |    |     |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態  |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 床材質      | /  | アルミ<br>キーストン | 異音     | ◎  |     |
| ギア抜け  | ◎  |       |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |     |
| クラッチ  | ◎  |       |          |    |              | デフロック  | ◎  |     |
| 異音    | ◎  |       |          |    |              |        |    |     |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |              |        |    |     |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |              |        |    |     |



特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、キーレス1本。メッキ・ステンレス多数。  
※R3/2月。リコールにてエンジン交換済。

記録簿 無（）

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |   |   |   |             |             |             |             |
|        | 4 |   | 4 |             | 245/70R19.5 |             | 245/70R19.5 |
|        | 4 |   | 4 |             | 245/70R19.5 |             | 245/70R19.5 |
| 3      | 1 | 1 | 3 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 1      | 1 | 1 | 1 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア    |   |   |   | スペア         | 245/70R19.5 | —           |             |
| 素材：アルミ |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                                 |         |                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| 上物名                                                                                                  | メーカー    | 型式「製造番号」             | 年式      |
| 冷凍ウイング                                                                                               | 矢野特殊自動車 | WPA3216<br>「B210341」 | 令和 3年5月 |
| 【備考】 ジョロダー4列、ラッシングレール2段、水抜き穴4カ所、エアリブ、LED庫内灯2列、リヤドア観音ステンレス、床面から吹き出し口部までの高さ2190mm、リヤドアから吹き出し口の長さ8500mm |         |                      |         |
| 冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）                                                                                    | 菱重      | TU85SB               | 令和 3年   |
| 【備考】 -30℃設定                                                                                          |         |                      |         |
| 【備考】                                                                                                 |         |                      |         |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |