

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年9月	KS-FW1EXWJ	コンテナ車	FW1EXW-13842	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
569.986km	360PS/265KW	M/T 7速	エア-	長: 9,440 mm 高:	幅: 2,490 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン前側下部にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板、アルミ





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。キャブ内蛍光灯レンズ割れ。右ドア灰皿蓋割れ。
リレーロッド他ボールジョイントブーツ切れ。※キャブ文字消し塗装。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6	3	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	3	5	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア 4 ー				スベア 245/70R19.5 ー			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日通商事		(不明)
【備考】ツイストロック（緊締装置）2対。半自動式中央緊締装置2対。後部格納ステップ付。地上高1100mm。			
【備考】 ※JRコンテナ2個積み			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ