

| 車両情報      |          |            |         |  |
|-----------|----------|------------|---------|--|
| 車名        | 初年度登録    | 型式         | 形状      | 車台番号   |
| 三菱ふそう     | 平成23年9月  | LKG-FS55VZ | アルミウイング | FS55VZ-500317  |
| 走行        | 馬力       | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸  |
| 514,179km | 380PS/KW | M/T 7速     | エア      | 長: 10,020 mm 幅: 2,370 mm<br>高: 2,620 mm 門高: 2,560 mm |

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |                | 電装関係      |    |        | キャビン  |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
|---|----|----------------|-----------|----|--------|---|----|----------|------|---|--|------|----|----|-------|---|--|------|---|--------|-------|---|--|------|---|----|---|---|----------------|------|--|--|------|----|----|-----|---|-----------|---|--|--|----|--|--|------|----|----|----|---|--|-------|---|--|-------|---|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目      | 結果 | 状態     | 点検項目  | 結果 | 状態       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 異音  | ◎  |                | エアコン      | ◎  |        | シート   | ○  | 破れ、擦れ、汚れ |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル混入   | ◎  |                | スターター     | ◎  |        | ヘッドライト  | ◎  | HID      |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル漏れ   | ○  | エアコンプレッサー付近しみ。 | オルタネーター   | ◎  |        | ウィンカー   | ◎  |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 水混入   | ◎  |                | P/W (運転席) | ◎  |        | ワイパー  | ◎  |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 水漏れ   | ◎  |                | P/W (助手席) | ◎  |        | ミラー   | ◎  |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |                | 坂道発進装置    | ◎  |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>総輪エアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L 200L</td> </tr> </tbody> </table> |    |          | 走行関係 |   |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | リーフサス | / |  | エアサス | ◎ | 総輪エアサス | パワステ  | ◎ |  | ハンドル | ○ | 擦れ | 燃料タンク   | ◎ | スチール 200L 200L |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 走行関係  |    |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| リーフサス   | /  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| エアサス  | ◎  | 総輪エアサス         |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| パワステ  | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ハンドル  | ○  | 擦れ             |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 燃料タンク   | ◎  | スチール 200L 200L |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 排気  | ◎  |                | 異常ランプ     | ◎  |        | リアフラス   | /  |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| マフラー  | ◎  |                | オーディオ     | ◎  |        | エアサス  | ◎  | 総輪エアサス   |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ターボ   | ◎  |                | バックカメラ    | ◎  | カラー    | パワステ  | ◎  |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 冷却水吹返   | ◎  |                | 電格ミラー     | ○  | 格納時異音。 | ハンドル  | ○  | 擦れ       |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |                | ミッション     |    |        | 点検項目  | 結果 | 状態       | ギア鳴き | ◎ |  | ギア抜け | ◎  |    | クラッチ  | ◎ |  | 異音   | ◎ |        | オイル漏れ | ◎ |  | リターダ | / |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 縞板張り。</td> </tr> </tbody> </table> |   |                | 上物仕様 |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | アルミ 縞板張り。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |  | デフ |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 異音 | ◎ |  | オイル漏れ | ◎ |  | デフロック | ◎ |  |
|   |    |                | ミッション     |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ギア鳴き  | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ギア抜け  | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| クラッチ  | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 異音  | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル漏れ   | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| リターダ  | /  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 上物仕様  |    |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 床材質   | /  | アルミ 縞板張り。      |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| デフ  |    |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 異音  | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル漏れ   | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| デフロック   | ◎  |                |           |    |        |   |    |          |      |   |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |       |   |  |      |   |    |   |   |                |      |  |  |      |    |    |     |   |           |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |

特記事項 キャブ内汚れ傷。左ステップスカート割れ。フロント右コーナーカバー割れ (ドアと干渉)。  
記録簿 有 (H25/9、H26/9、H28/6、R2/9~R3/6)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm  |   |   |   |             |             |             |             |
| 4       | 2 |   |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 0       | 1 |   |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 5       | 5 | 0 | 0 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 5       | 4 | 4 | 4 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スペア     |   | 0 | — | スペア         |             | 265/70R19.5 | —           |
| 素材: アルミ |   |   |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様   |        |                  |       |
|--|--------|------------------|-------|
| 上物名  | メーカー   | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング  | 日本フルーフ | DMJ<br>FW8D5776J | 平成23年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ (不灯)。センタービーム下部Jフック5ヶ。ウイングスイッチ4方。 |        |                  |       |
| 【備考】   |        |                  |       |
| 【備考】   |        |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |