

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H19	PKG	CYL77V8-7000642	平ボディ
走行	馬力	シフト		
864,074 km	380 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ <b>セミA</b>	スムーサー-12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
<b>エア</b> ・ バキューム		長： 9.59 m	幅： 2.38 m	高： 0.97 m 門高： m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

**エンジン**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

**電装関係**

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車間警報システム故障
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

**キャビン**

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	運転席ヤレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	バックミラー鏡面ハゲレ(劣化)

**ミッション**

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

**走行関係**

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	○	バネのひび有り
ベラシャフト	◎	

**デフ**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	取付部ニジミ
デフロック	◎	

**特記事項**  
 デジタコ、ETC付 蓄冷式クーラー付 メッキバンパー、メッキコーナパネル 燃料タンク300L+200L  
 運転席灰皿破損 右ドア小物入れ欠品 安全窓内ガラスフィルム割れ ファンシュラウドゴム切れ

**タイヤ残量**

単位：mm

9	6
10	10
10	10
10	10
スペア	6

**タイヤサイズ**

275/80R22.5	275/80R22.5

**上物仕様**

上物名	メーカー	型式	年式	備考

**外装状態**

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ (キ有)	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

