

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成16年9月	PK-SH1EDJG	トラクタ	SH1EDJ-11330	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
584,974km	450PS/331KW	M/T 7速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	△	点検不可	スターター	△	点検不可	ヘッドライト	△	HID、右不灯、 左不灯
オイル漏れ	△	点検不可	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	△	前: 右不灯、左不灯 後: 右不灯、左不灯 左前欠品
水混入	△	点検不可	P/W (運転席)	◎		ワイパー	△	不動
水漏れ	△	点検不可	P/W (助手席)	◎		ミラー	△	左ミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	/		エアサス	◎	
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	△	不動	パワステ	△	点検不可
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	△	点検不可	上物仕様			デフ		
ギア抜け	△	点検不可	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	△	点検不可	床材質	/		異音	△	点検不可
異音	△	点検不可	上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	△	点検不可
リターダ	△	永久磁石式 点検不可	上物仕様					





特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15			275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-			-	-		
-	13	11	-	275/80R22.5	275/80R22.5		-
-	-	-	-	-	-		-
スペア		-	-	スペア		-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー			
【備考】カバー欠品			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ