

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7048762
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
369.892km	210PS/KW	M/T 6速	エア-	長:6,600 mm 幅:2,320 mm 高:2,160 mm 門高:2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	助手席ミラーカバー割れ

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 室内汚れ・タバコヤニ、灰皿両側蓋破損、小物入れ欠品、フロアーゴムマット破れ。

記録簿 無()

タイヤ残量

単位: mm





3	3		
—	—		
3	5	3	4
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：アルミ 備考：リア左外側段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H131858」	平成25年8月
【備考】ラッシング2段、水抜き穴4ヶ、庫内灯3ヶ、90度ストッパー（右ドア留め具破損）			
冷凍機／直結	東プレ	XV52S0C-J 「H131858」	平成25年8月
【備考】-30℃設定。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1255 「S40700220」	平成25年7月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550mm、ゲート幅2340mm、ストッパー迄長1310mm、サイドストッパー幅2200mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------