

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7048717
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
415,603km	240PS/KW	M/T 6速	エア	長: 6,590 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量 単位: mm

2	2		
-	-		
2	4	3	2
-	-	-	-
スベア		4	-

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
-	-	-	-	
スベア		225/80R17.5	-	





素材: アルミ 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H131857」	平成25年8月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ所、システムフロア			
冷凍機/直結	東プレ	XV52SOC-J 「H131857」	平成25年8月
【備考】 -30℃設定			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1255	平成25年8月
【備考】 最大昇降質量1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ