

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年2月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-121941-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166,788km	210PS/136KW	M/T 6速	エア－	長：6,290 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	エンジンキー2本 2/22車載済（戸次）
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：右リヤ外再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	FD2LBG-121941 「W079G48-01」	令和 3年1月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3つ、引出し床フック5対、庫内PGリモコン付き、リヤ工具箱1個※ルーフ補修跡有り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S11205787」	令和 3年1月
【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2420mm、有効長1350mm、有効幅2290mm、キャスターストップパー、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ