

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成23年7月	LKG-CG5ZA	シャーシ	CG5ZA-00985	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,174,280km	380PS/279KW	A/T 12速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	○	オイル内水混入有少	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
13				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
シャーシ			
【備考】			
パワーゲート／跳ね上げゲート	ゼプロ	ZS250-155MA 「205034」	平成19年
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ