

管理番号： 023245

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H29	TKG	FRR90-7093336	ドライバンPG付
走行	馬力	シフト		
77,334 km	210 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ バキューム		長： 6.24 m 幅： 2.18 m 高： 2.26 m 門高： 2.22 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	左ドアガラス・レンズ・キズ
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラー・カバー・欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ 運転席側灰皿欠品

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
11	10	11	11
スペア	3		

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本フルーフ	DLK T4L0202		
PG	日本フルーフ	HB3A G5L0830		L=1500mm W=2200mm 最大荷重 1000Kg
ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 燃料タンク200L 前後ベンチレーター2ヶ所				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

