

管理番号： 023236

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H22	BDG	FC6JLW-12070	ウイング
走行	馬力	シフト		
276,735 km	180 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 6.34 m 幅： 2.27 m 高： 2.32 m 門高： 2.18 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ブレ小
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風は出るが冷たくない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	○	EGチェックランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
室内汚れ小 シガライター欠 タコグラフ (YAZAKIチャート紙)

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2		
／	／		
3	3	2	2
／	／	／	／
スペア	／	／	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	不明	SF10PHH0051		
	(コーションプレート無)			
床木板張り ラッシング1段 リヤ3枚扉 燃料タンク100L				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

※ボデー全般文字スプレー消し跡

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

