

車 両 情 報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年12月	SKG-FRR90S1	ドライバン	FRR90-7028848
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
358,793km	190PS/140KW	M/T 6速		長: 6,160 mm 幅: 2,170 mm 高: 2,120 mm 門高: 1,990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目 エンジン
結果 状態

異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

点検項目 ミッション
結果 状態

ギア鳴き			
ギア抜け			
クラッチ			
異音			
オイル漏れ			
リターダ			

特記事項	
記錄簿 (	)

▼ **タイヤ残量**

单位: mm

	10	11	
	—	—	
10	10	8	10
—	—	—	—
スベア		7	—

▼ **タイヤサイズ**





	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	日本フルハーフ	DLK「T4G0074」	
【備考】 ラッシングレール2段 庫内灯3ケ 庫内側面灯1対			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3H「G4GA809」	
【備考】 能力1000Kg リモコン無 ハーフ式 ※PG右側ホイスト油もれ有り			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------