

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年4月	QKG-FS55VZ	冷凍ウィング	FS55VZ-500569
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,445.417km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,499 mm 幅:2,341 mm 高:2,452 mm 門高:2,399 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン		点検不可	シート	○	へたり
オイル混入		点検不可	スターター		点検不可	ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン	オルタネーター		点検不可	ウィンカー	◎	
水混入		点検不可	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ		点検不可	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ			坂道発進装置		点検不可			
排気		点検不可	異常ランプ	○	MCM制御ランプ 冷却水ランプ点灯			
マフラー		点検不可	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ		点検不可	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返			電格ミラー	◎		エアサス	◎	総轄エアサス
ミッション			ETC	/		パワステ		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き		点検不可				燃料タンク	◎	ステンレス 400L
ギア抜け		点検不可	上物仕様			デフ		
クラッチ		点検不可	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	床材質	/	アルミ	異音		点検不可
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック		点検不可

特記事項	オイルパン破損オイル漏れ大、エンジン始動不可
記録簿	○

タイヤ残量

単位: mm

8

8

5

4

8

9

8

8

6

7

8

8

スベア

2

—

素材: アルミ

備考:

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5





スベア

245/70R19.5

—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「02W-10022」	(不明)
【備考】ラッシング二段 庫内灯6個 水抜き穴4個 ジョロダーレール4列			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73D25-CN	(不明)
【備考】-30° 設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ