

| 車 両 情 報   |             |             |       |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成23年6月     | PKG-FRR90S2 | ドライバン | FRR90-7024204            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 661,424km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-   | 長:6,550 mm<br>高:2,150 mm | 幅:2,340 mm<br>門高:2,040 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |            |
|----------|----|------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態         |
| エアコン     | ◎  |            |
| スターター    | ◎  |            |
| オルタネーター  | ◎  |            |
| P/W(運転席) | ◎  |            |
| P/W(助手席) | △  | 運転席スイッチ不良。 |
| 坂道発進装置   | ◎  |            |
| 異常ランプ    | ◎  |            |
| オーディオ    | ◎  |            |
| バックカメラ   | ◎  |            |
| 電格ミラー    | ◎  |            |
| ETC      | ◎  | 標準         |
| タコグラフ    | /  |            |
| 上物仕様     |    |            |
| 点検項目     | 結果 | 状態         |
| 床材質      | /  | 木材         |

| 点検項目   |   | 結果              | 状態 |
|--------|---|-----------------|----|
| シート    | ○ | 破れ、擦れ、汚れ        |    |
| ヘッドライト | ◎ | H I D<br>レンズくもり |    |
| ウィンカー  | ○ | 右ドアレンズ傷         |    |
| ワイパー   | ◎ |                 |    |
| ミラー    | ◎ |                 |    |

| 点検項目  |   | 結果           | 状態 |
|-------|---|--------------|----|
| リーフサス | ◎ |              |    |
| エアサス  | / |              |    |
| パワステ  | ◎ |              |    |
| ハンドル  | ○ | 擦れ           |    |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>210L |    |

| 点検項目  |   | 結果 | 状態 |
|-------|---|----|----|
| 異音    | ◎ |    |    |
| オイル漏れ | ◎ |    |    |
| デフロック | / |    |    |

特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドアバイザー割れ有。  
記録簿 有 (H23/9～R3/8)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 11 | 11 |    |
|     | —  | —  |    |
| 11  | 11 | 11 | 11 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 7  | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            |                    | 備考：スタッドレスタイヤ。      |                    |

| 上物仕様                                                               |       |                           |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 上物名                                                                | メーカー  | 型式「製造番号」                  | 年式    |
| ドライバン                                                              | 北海道車体 | 11 4 119                  | 平成23年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。                                      |       |                           |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                     | 新明和工業 | RAX10-1445<br>「S20306966」 | 平成23年 |
| 【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2400mm、有効長1300mm、有効幅2255mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 |       |                           |       |
|                                                                    |       |                           |       |
| 【備考】                                                               |       |                           |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |