

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年12月	SKG-FRR90S1	ドライバン	FRR90-7028851
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,049km	190PS/140KW	M/T 6速		長: 6,170 mm 幅: 2,170 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目 エンジン
結果 状態

異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

点検項目 ミッション
結果 状態

ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項
記錄簿 ()

▼ **タイヤ残量**

单位: mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		5	—

▼ **タイヤサイズ**


	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—


素材：


備考：


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
		DLK「T4G0075」	
【備考】ラッシング2段 庫内灯5ヶ 床板 前、側面、天井ベニヤ張り			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3H「G4GA910」	
【備考】P-4式 P/G・・・幅：2075mm 全長：1590mm キャスターストップまで1335mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ