

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056472
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
129,366km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,260 mm 幅：2,310 mm 高：2,210 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 左右欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		点検項目			燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／		結果	状態		デフ		
			床材質	／ 木材				
タイヤ残量			タイヤサイズ			点検項目		
						結果	状態	
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。ルーフヘコミ有。フロントグリル割れ。

記録簿 有（H27/12～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			