

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年7月	KQG-CYL77BZ	クレーン付平	CYL77BZ-7000021	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
366.875km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:8,750 mm 高:570 mm	幅:2,350 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	△	アナログ カセット出ない。	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。ルーフヘコミ有。

記録簿 有 (H29/7~R3/7)

タイヤ残量

単位：mm

11

11

—

—

2

2

2

1

7

7

11

11

スベア

3

—

タイヤサイズ

275/80R22.5

275/80R22.5

—

—

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

スベア

275/80R22.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	エドガワボデー	不明	平成28年(不明)
【備考】床丸カンフック15対。作業灯2ケ。リヤ煽り高さ480mm。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE504HR 「410-505-01136」	平成28年6月
【備考】4段ブーム。2.93 t。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------