

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年7月	PB-MK36B	ドライバン	MK36B-10209
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,150,544km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：5,540 mm 幅：2,250 mm 高：2,300 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	スイッチ外れ。	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	カタカタ音有。	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ チャート紙リング欠品。			





特記事項 キャブ内汚れ傷。サイドブレーキスイッチ接触不良。ダッシュボード外し穴有。右ドアずれ。ハンドルロックレバー外れ。
*キャブ、ボデー文字消し塗装。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
7	8	8	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				1	—	225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5EF475」	平成18年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。ベンチレータ前後1対。左内張穴あき有。バン外側前面台枠腐食有。リヤ水切り欠品。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002D-3ERA2 「O6T078519N」	平成18年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2390mm、有効長1300mm、有効幅2310mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】