

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年7月	TKG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7046483
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
297,118km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長:4,440 mm 幅:1,860 mm 高:2,000 mm 門高:1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。右ドア灰皿フタ割れ。*R2/11月264317Kmリビルトエンジンと交換済。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
5	4	4	4	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		11	—	スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAD5 「E1E8031」	平成26年
【備考】断熱リヤ40mm、サイド50mm。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。可動式間仕切り。左スライド式サイド扉。リヤ、サイド保冷カーテン。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35HP-L2M	平成26年
【備考】-30℃設定（フロント+25℃ リヤ+27℃ → フロント-3℃ リヤ±0℃ 確認）。2エバ。リヤエバ下側高さ1830mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------