

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TQG	FEB73-530058	冷凍車
走行	馬力	シフト		
253,535 km	130 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ バキューム		長： 4.76 m 幅： 2.00 m 高： 1.99 m 門高： 1.78 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		シート	○	へリ、助手席ビニール張り
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウinker	◎	
排気	◎		坂道発進装置	／		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カー			
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	／		エアサス	／		デフロック	／	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項
ハイブリッド ETC付 室内汚れ、ヤニ インロック装置付 シガライター欠品

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			215/70R17.5	215/70R17.5		
5	6	7	5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
スペア	12						



上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	トランテックス	6KZ0342 HXDEL-2MABYU		断熱サイド 50mm リヤ75mm
冷凍機	デンソー	DS42LN-P4EH22		2IH ⁺ -32℃設定
床アルミ縞 庫内灯3ケ ラッシング2段 間仕切り（簡易型） 水抜き前2ヶ所 リヤ3枚扉 S/D左スライド 燃料タンク100L				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



スリキス



スリキス