

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成17年1月	KS-FR1EXWG	粉粒運搬車	FR1EXW-11894		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
857,408km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン、ミッション 継ぎ目にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	黒煙	異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 有（H29/4～R3/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
10	11	11	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
13	13	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア			
—				—			