日付：R03. 07/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：OC033227

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年6月	PKG-CYL77V8	冷凍バン	CYL77V8-7004236

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
898,451km	380PS/279KW	セミA/T　スムーサー　１２速		長：9,400 mm 幅：2,340 mm 高：2,310 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ（運転席）		
パワーウィンドウ（助手席）		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス		
パワーステアリング		
ハンドル		
燃料タンク		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	DLC T7LC354	
【備考】床アルミ縞板　ラッシング2段　エアリブ　庫内灯4ケ　水抜き穴4ケ　左サイドドア2枚開き　リヤドア観音開き リヤドアサイドドア台枠ステンレス　フェリーフック2対			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E-EVA	
【備考】-30℃設定　ｽﾀﾝﾊﾞｲ付			
格納ゲート		RAK10-64660 「S10609549」	
【備考】幅：2400㎜　全長：1555㎜ ｷｬｽﾀｰｽﾄｯﾊﾟまで1440㎜			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無

特記事項

記録簿　()

タイヤ残量

単位：mm

	15	15	
	—	—	
15	15	15	15
10	9	10	12
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—

素材：　　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ