

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年6月	PKG-CYL77V8	冷凍バン	CYL77V8-7004236
走行	馬力	シフト		ブレーキ
898,451km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	
				ボディ内寸
				長：9,400 mm 幅：2,340 mm 高：2,310 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置			走行関係		
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
ミッション			ETC			点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ			結果	状態	
ギア鳴き			上物仕様			リーフサス		
ギア抜け			点検項目	結果	状態	エアサス		
クラッチ			床材質	/		パワステ		
異音						ハンドル		
オイル漏れ						燃料タンク		
リターダ						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	9	10	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
				</			