

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H22	PKG	CYL77V8-7004236	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
898,451 km	380 (ps) /kw	M/T · A/T · セミA/T	スムーサー 12 速	
ブレーキ	ボディ内寸			
エア · バキューム	長： 9.40 m 幅： 2.34 m 高： 2.31 m 門高： 2.27 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラーターボ	○	マフラーイ 腐食

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク400L×2 メッキバンパー 室内右ドアハンドルパネル破損

タイヤ残量

単位：mm

16	16		
17	16	16	16
10	9	10	12
スペア			

タイヤサイズ

295/80R22.5	295/80R22.5		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	フルハフ	DLC T7LC354		
冷凍機		TU73E-EVA		-30℃設定 スタンバイ付
格納PG		RAK10-64660 S10609549		幅：2400mm 全長：1555mm キャスターストップまで1440mm

床アルミ縞板 ラッシング2段 エアリブ 庫内灯4ケ 水抜き穴4ケ 左サイドドア2枚開き リヤドア観音開き リヤドアサイドドア台枠ステンレス フェリーフック2対

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 · 無 · ()	確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · 小 · 中 · 大	無 · 点傷有 · 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

