

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7106738	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
201,382km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,250 mm 幅:2,410 mm 高:2,400 mm 門高:2,290 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ 欠品。

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
バンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル濡れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
記録簿 有 (H30/6～R3/3)

タイヤ残量

単位：mm

7

6

—

—

4

6

5

4

—

—

—

—

スベア

9

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6HG819」	平成29年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。燐りヒンジ錆。右ウイング三角板曲り。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ