

| 車両情報        |             |             |            |                                                 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| 車名          | 初年度登録       | 型式          | 形状         | 車台番号                                            |
| いすゞ         | 平成24年12月    | QKG-CYJ77AA | 冷凍バン       | CYJ77A-7005327                                  |
| 走行          | 馬力          | シフト         |            | ブレーキ                                            |
| 1,047,760km | 380PS/279KW | セミA/T       | スムーサー 1 2速 |                                                 |
|             |             |             |            | 長：9,370 mm 幅：2,310 mm<br>高：2,360 mm 門高：2,290 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    | エアコン     |    |    | シート    |    |    |
| オイル混入 |    |    | スターター    |    |    | ヘッドライト |    |    |
| オイル漏れ |    |    | オルタネーター  |    |    | ウィンカー  |    |    |
| 水混入   |    |    | P/W（運転席） |    |    | ワイパー   |    |    |
| 水漏れ   |    |    | P/W（助手席） |    |    | ミラー    |    |    |
| 燃料漏れ  |    |    | 坂道発進装置   |    |    |        |    |    |
| 排気    |    |    | 異常ランプ    |    |    |        |    |    |
| マフラー  |    |    | オーディオ    |    |    |        |    |    |
| ターボ   |    |    | バックカメラ   |    |    |        |    |    |
| 冷却水吹返 |    |    | 電格ミラー    |    |    |        |    |    |
|       |    |    | ETC      |    |    |        |    |    |
|       |    |    | タコグラフ    |    |    |        |    |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  |    |    | 床材質      | /  |    | 異音     |    |    |
| ギア抜け  |    |    |          |    |    | オイル漏れ  |    |    |
| クラッチ  |    |    |          |    |    | デフロック  |    |    |
| 異音    |    |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ |    |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  |    |    |          |    |    |        |    |    |

特記事項

記録簿

| タイヤ残量 |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |    |   |             |             |             |             |
| 7     | 9 |    |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 7     | 7 |    |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 6     | 5 | 11 | 5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 11    | 6 | 6  | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア   |   |    |   | 11          | ー           |             |             |
|       |   |    |   | 素材：         | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                           |      |                          |          |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| 上物名                                                            | メーカー | 型式「製造番号」                 | 年式       |
| 冷凍バン                                                           | 東ブレ  | 「F124818」                | 平成24年12月 |
| 【備考】床アルミ縞板 ラッシング2段 ジョロダー4列 庫内灯6ケ リヤドア観音開き 水抜き穴前2ヶ所 前壁 リヤドアエアリブ |      |                          |          |
| 冷凍機／直結                                                         | 東ブレ  | XZ92LOE-T/T<br>「F124818」 | 平成24年12月 |
| 【備考】-30℃設定                                                     |      |                          |          |
| 【備考】                                                           |      |                          |          |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ