

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H24	QKG	CYJ77A-7005327	冷凍車
走行	馬力	シフト		
1,047,760 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ パキューム		長： 9.37 m 幅： 2.31 m 高： 2.36 m 門高： 2.29 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	サブライク下部ジミ	スターター	◎		シート	◎	
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウinker	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	○	腐食	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	／		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ペラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
ベバストヒーター アルミ燃料タンク300L 助手席足元パネル外れ ホイール腐食

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	5	11	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	11	／					

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	F124818	H24/12	
冷凍機	東プレ	XZ92LOE-T/T F124818	H24/12	-30℃設定
床アルミ縞板 ラッシング2段 ジョロダー4列 庫内灯6ケ リヤドア観音開き 水抜き穴前2ヶ所 前壁 リヤドアエアリブ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

