

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年9月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-502516
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
475,595km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット	エアー	長: 9,600 mm 高: 2,620 mm 幅: 2,400 mm 門高: 2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	右フォグランプ異常
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 汚れ有り

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ シートカバー破れ
ヘッドライト	△ LED フォグランプ右側不灯
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎ 振れ
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L




デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項
記録簿 有 (H31/2~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
5	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
7	8	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
7	8	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
	7	—			265/70R19.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D0556」	平成30年4月
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ