

管理番号： 033239

| 車両情報                    |                         |                                          |               |      |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|------|
| 車名                      | 年式                      | 排ガス                                      | 車体番号          | 形状   |
| 三菱                      | H30                     | 2PG                                      | FS74HZ-502295 | ウイング |
| 走行                      | 馬力                      | シフト                                      |               |      |
| 227,619 km              | 394 <span>ps</span> /kw | M/T ・ <span>A/T</span> ・ セミA/T           |               |      |
| ブレーキ                    |                         | ボディ内寸                                    |               |      |
| <span>エア</span> ・ バキューム |                         | 長： 9.61 m 幅： 2.40 m 高： 2.61 m 門高： 2.53 m |               |      |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |                |       |
|-------|----------------|-------|
| 点検項目  | 結果             | 状態    |
| 異音    | <span>○</span> | ベルトなき |
| オイル漏れ | <span>◎</span> |       |
| 水漏れ   | <span>◎</span> |       |
| 燃料漏れ  | <span>◎</span> |       |
| 排気    | <span>◎</span> |       |
| 排圧    | <span>◎</span> |       |
| マフラー  | <span>◎</span> |       |
| ターボ   | <span>◎</span> |       |

| 電装関係    |                |    |
|---------|----------------|----|
| 点検項目    | 結果             | 状態 |
| エアコン    | <span>◎</span> |    |
| スターター   | <span>◎</span> |    |
| オルタネーター | <span>◎</span> |    |
| パワーウィンド | <span>◎</span> |    |
| 坂道発進装置  | <span>◎</span> |    |
| 異常ランプ   | <span>◎</span> |    |
| オーディオ   | <span>◎</span> |    |
| バックカメラ  | <span>◎</span> |    |
| 電格ミラー   | <span>◎</span> |    |

| キャビン   |                |    |
|--------|----------------|----|
| 点検項目   | 結果             | 状態 |
| 雨漏り    | <span>◎</span> |    |
| シート    | <span>◎</span> |    |
| ヘッドライト | <span>◎</span> |    |
| ウィンカー  | <span>◎</span> |    |
| ワイパー   | <span>◎</span> |    |
| ミラー    | <span>◎</span> |    |

| ミッション |                |    |
|-------|----------------|----|
| 点検項目  | 結果             | 状態 |
| ギア鳴き  | <span>◎</span> |    |
| ギア抜け  | <span>◎</span> |    |
| クラッチ  | <span>／</span> |    |
| 異音    | <span>◎</span> |    |
| オイル漏れ | <span>◎</span> |    |
| リターダ  | <span>／</span> |    |

| 走行関係    |                |    |
|---------|----------------|----|
| 点検項目    | 結果             | 状態 |
| ハンドルBOX | <span>◎</span> |    |
| スプリング   | <span>◎</span> |    |
| エアサス    | <span>◎</span> |    |
| ベラシャフト  | <span>◎</span> |    |

| デフ    |                |    |
|-------|----------------|----|
| 点検項目  | 結果             | 状態 |
| 異音    | <span>◎</span> |    |
| オイル漏れ | <span>◎</span> |    |
| デフロック | <span>◎</span> |    |

| 特記事項                               |
|------------------------------------|
| 燃料タンク300L×2 アイドリングストップ ETC付き ハイルーフ |

| タイヤ残量          |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 単位：mm          |               |               |               |
| <div>10</div>  | <div>11</div> |               |               |
| <div>10</div>  | <div>10</div> |               |               |
| <div>9</div>   | <div>9</div>  | <div>9</div>  | <div>10</div> |
| <div>11</div>  | <div>10</div> | <div>10</div> | <div>10</div> |
| <div>スペア</div> | <div>14</div> | <div>／</div>  |               |

| タイヤサイズ                 |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> |                        |
|                        | <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> |                        |
| <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> |
| <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> | <div>245/70R19.5</div> |

| 上物仕様                                                   |       |                |    |    |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------|----|----|
| 上物名                                                    | メーカー  | 型式             | 年式 | 備考 |
| ウイング                                                   | フルハーフ | DKL<br>W9D0150 |    |    |
|                                                        |       |                |    |    |
|                                                        |       |                |    |    |
| アルミウイング 床板 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ケ ウイング内壁ベニヤ張り<br>可倒式中柱 |       |                |    |    |

| 外装状態                       |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ボデーコーション                   | フレーム番号                                              |
| <span>有</span> ・ 無 ・ ( )   | <span>確認済</span> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない                     |
| フレームのさび                    | 飛石                                                  |
| <span>無</span> ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ <span>飛石有</span> (リペア <span>可</span> 不可 ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

