

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0017816
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
136,512km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,490 mm 幅：2,080 mm 高：2,080 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水回収	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	△	標準電源入らず	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 有 (H30/3～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
5	5	6	5	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—	195/85R16	—	—
素材：スチール				備考：全数スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「636H0654」	平成28年3月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、90度ストッパー、サイドドア。 床、側面ガムテープ補修			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	RAK10-6474N	平成28年3月
【備考】 最大昇降質量1,000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】