

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成30年6月	TRG-FEB8W	冷凍ウィング	FEB8W-560089
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113,239km	140PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：5,040 mm 幅：2,090 mm 高：1,970 mm 門高：1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準 クローブボックス内に 有り。	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							





特記事項 キャビン天井へこみ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	キタムラ	WT18-5051	平成30年5月
【備考】庫内ステンレス貼り、庫内灯3ヶ、ウィングホイスト前後サビ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「845700478BL」	平成30年5月
【備考】-5℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】