

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年2月	TKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7044048
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
829,840km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,180 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																		
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	◎	リヤエアサス																																							
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ																																							
燃料タンク	◎	スチール 100L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目 <th>結果</th> <th>状態</th>	結果	状態																																	
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	AM/FM切替ボタン欠け	リアアサ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	ハンドルの握り	◎	
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	◎																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	木材																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> <tr> <th>左前</th> <th>右前</th> <th>左後</th> <th>右後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>225/80R17.5</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤサイズ				左前	右前	左後	右後	225/80R17.5	スペア		225/80R17.5	-								
			デフ																																						
			点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
デフロック	/																																								
タイヤサイズ																																									
左前	右前	左後	右後																																						
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5																																						
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5																																						
スペア		225/80R17.5	-																																						
素材: スチール 備考:																																									





特記事項 助手席ドアバイザー割れ。小物入れ欠品、室内汚れ・タバコヤニ。

記録簿 有 (H25/5~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	6	-	-	225/80R17.5	225/80R17.5	-	-
6	6	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		13	-	スペア		225/80R17.5	-

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFCLB-BKABJL 「2KX0427-02」	平成25年1月
【備考】 ラッシング2段、左サイドドア片観音、庫内灯3ケ(2ケ不灯)			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAX10-1455 「S31103245」	平成25年1月
【備考】 最大昇降質量1000kg、長1550、幅2400、ストッパー迄長1310、サイドストッパー幅2260。リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----