

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TRG-NPR85AR	平ボディ	NPR85-7063598
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
148,515km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,360 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎				ビニールカバー破れ
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり			
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ミッション			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有（H29/3～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
2	4	4	3	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	完成車		平成28年
【備考】※床板キズ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ