

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年11月	TKG-MK38L	アルミウイング	MK38L-12326
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
784,250km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	点検不可			
排気	△	白煙	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	点検不可				リーフサス	◎	
ギア抜け	／	点検不可				エアサス	／	
クラッチ	／	点検不可				パワステ	◎	
異音	／	点検不可				ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	／	点検不可				燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			異音	△	点検不可			
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				
			床材質					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			床材質	／	木材			

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12		12		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
6	6	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCM5GOR306400B 「W6DS664」	(不明)

【備考】庫内灯3つ ラッシング2段

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----