

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7081911	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
241,518km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,760 mm 高: 1,970 mm	幅: 2,270 mm 門高: 1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L

デブ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 右ブレーキランプレンズ割れ、コンソールボックス割れ及び開閉ボタン欠品、小物入れ欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	12	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H151488	平成27年7月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール4列、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、庫内へこみ傷多し。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T 「H151488」	平成27年7月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S60603640」	平成27年6月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550、ゲート幅2090、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2110。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----