

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H25	QKG	CG5ZA-11367	冷凍ウイング
走行	馬力	シフト		
765,458 km	380 (ps) /kw	M/T	(A/T)	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： 9.47 m 幅： 2.32 m 高： 2.52 m 門高： 2.41 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	E/G後部オイルシジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラーターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	純正シートカバー
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	前側シジミ
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	
タコグラフ	左テールランプ不良 エアコン下部IDINスペース空き
記録簿有	

タイヤ残量	
単位：mm	
9	10
5	7
7	8
8	6
5	6
6	5
8	8
スペア	6

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍ウイング	矢野特殊	WPT1959 B130441	H25/7	
冷凍機	菱重	TU100SA-CNA NO. 397100360BL		-35℃設定 スタンバイ付
ラッシング3段 エアジョロダー4列 I型キーストン 天井結露防止シート LED庫内灯2列 水抜き穴4ヶ ステンレス燃料タンク250L×2 冷凍ユニット水漏れ有り フレームサビ有り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) (リペア可) (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

