

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年7月	BKG-NJR85AN	ダンプ	NJR85-7018456
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113,004km	150PS/110KW	A/T スムーサー 5速	ハキ्यूム	長:3,010 mm 幅:1,600 mm 高:320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎ シートカバー汚れ。
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 75L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフ傷、錆。

記録簿 有 (R2/10~R3/7)

タイヤ残量





単位: mm

	3	2	
	—	—	
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「11U027054Y」	平成23年
【備考】手動式コボレーン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------