

| 車 両 情 報   |           |            |        |                |                                   |
|-----------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| 車名        | 初年度登録     | 型式         | 形状     | 車台番号           |                                   |
| 三菱ふそう     | 平成15年9月   | KK-FB70ABX | 幌付平ボディ | FB70ABX-501531 |                                   |
| 走行        | 馬力        | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸          |                                   |
| 162.808km | 94PS/69KW | M/T 5速     | パキウム   | 長:<br>高: 1,720 | mm 幅: 1,630 mm<br>mm 門高: 1,720 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。左右ドア灰皿欠品。

記錄簿 有 ( )

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ                              |   |   |   |
|---------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 単位 : mm |   |   |   |                                     |   |   |   |
| 4       | 5 |   |   | —                                   | — |   |   |
| —       | — |   |   | —                                   | — |   |   |
| 6       | 7 | 6 | 5 | —                                   | — | — | — |
| —       | — | — | — | —                                   | — | — | — |
| スペア     |   | 3 | — | スペア                                 |   | — | — |
|         |   |   |   | 素材 : スチール      備考 : サイズ : 185/75R15 |   |   |   |

| 上物仕様                |      |                    |       |
|---------------------|------|--------------------|-------|
| 上物名                 | メーカー | 型式「製造番号」           | 年式    |
| 幌付き平ボディ             | パプコ  | B7B1 3208<br>「101」 | 平成15年 |
| 【備考】 荷台棚付き（溶接にて固定）。 |      |                    |       |
|                     |      |                    |       |
| 【備考】                |      |                    |       |
|                     |      |                    |       |
| 【備考】                |      |                    |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|