

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年1月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7075090
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91.892km	150PS/110KW	A/T スムーサー	ハキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,060 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。
記録簿	有（H30/4～R3/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	7Z6H8519	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。左側面スライド扉付。90度ストッパー付き。庫内灯2個。			
パワーゲート／格納ゲート	バブコ	PRAK10-6484N 「S811027」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1170mm全幅2000mm（有効長965mm有効幅1915mm）。最大荷重1000mm。3枚折。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ