

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年1月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7075018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,470km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 前方表面削れ有。	異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/		ETC			デフロック	/	
異音	◎		タコグラフ			ステール 100L		
オイル漏れ	◎		標準					
リターダ	/		/					





特記事項 キャブ内汚れ傷。ホーン鳴らず。一番後ろスメンバー曲り。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
5	5	5	5	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア			7	スベア		195/85R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	7Z6H8518	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。前立て膨らみ、内張割れ有。			
パワーゲート/格納ゲート/3枚折り。	パブコ	PRAK10-6484N 「S81102740」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1165mm、全幅1980mm、有効長960mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----