

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年4月	2PG-FS75HZ	アルミウイング	FS75HZ-500202
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
441,866km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット	エア－	長：9,620 mm 幅：2,420 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	／	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	総輪エアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 300L 200L
リターダ	／		点検項目			デフ		
			結果	状態		点検項目	結果	状態
			床材質	／	樹脂加工	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 小物入れ欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	13	9	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
10	8	9	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				15	ー		
素材：スチール				備考：フロント最前列タイヤ両方段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	839A3163	平成30年3月
【備考】 ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ、水抜き穴4ケ、スタンション1対、90度ストッパー、床面内貼り樹脂加工、床面1ヶ所樹脂割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----