

| 車 両 情 報   |             |           |         |                            |                             |
|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状      | 車台番号                       |                             |
| UDトラックス   | 平成29年2月     | QPG-CG5ZA | アルミウィング | JNCMM60G6HU015378          |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                      |                             |
| 826.508km | 380PS/279KW | A/T エスコット | エアー     | 長: 9,640 mm<br>高: 2,660 mm | 幅: 2,400 mm<br>門高: 2,580 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |                      |
|-------|----------------------|
| 点検項目  | 結果 状態                |
| 異音    | ◎                    |
| オイル混入 | ◎                    |
| オイル漏れ | ○ バスタステオイルポンプ<br>にじみ |
| 水混入   | ◎                    |
| 水漏れ   | ◎                    |
| 燃料漏れ  | ◎                    |
| 排気    | ◎                    |
| マフラー  | ◎                    |
| ターボ   | ◎                    |
| 冷却水吹返 | ◎                    |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 点検項目      | 電装関係 | 結果 | 状態       |
|-----------|------|----|----------|
| エアコン      | ◎    | ◎  |          |
| スターター     | ◎    | ◎  |          |
| オルタネーター   | ◎    | ◎  |          |
| P/W (運転席) | ◎    | ◎  |          |
| P/W (助手席) | ○    | ○  | 動きが悪い時有り |
| 坂道発進装置    | ◎    | ◎  |          |
| 異常ランプ     | ◎    | ◎  |          |
| オーディオ     | ◎    | ◎  |          |
| バックカメラ    | ◎    | ◎  | カラー      |
| 電格ミラー     | ◎    | ◎  |          |
| ETC       | ◎    | ◎  | 2.0      |
| タコグラフ     | ◎    | ◎  | アナログ     |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | / 木材       |    |

| キャビン   |    |           |
|--------|----|-----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態        |
| シート    | ◎  |           |
| ヘッドライト | ◎  | H I D     |
| ウィンカー  | ◎  |           |
| ワイパー   | △  | ワイパー・ゴム切れ |
| ミラー    | ◎  |           |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎    |                   |
| ハンドドル | ◎    |                   |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

特記事項 キャブ内汚れ  
記録簿 無()

**タイヤ残量**




単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 2 | 3 |   |
|     | 0 | 0 |   |
| 1   | 1 | 1 | 1 |
| 1   | 2 | 2 | 2 |
| スベア |   | 4 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| スペア                |                    | <u>245/70R19.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                |         |                                |         |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 上物名                                 | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| アルミウイング                             | 日本フルハーフ | D-LWCKLGOT009825B<br>「W8DX956」 | 平成29年2月 |
| 【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ、観音内側小物入れ |         |                                |         |
|                                     |         |                                |         |
| 【備考】                                |         |                                |         |
|                                     |         |                                |         |
| 【備考】                                |         |                                |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    | 【ボデー内】 |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|--------|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |