

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	TRG-NKR85A	平ボディ	NKR85-7048666
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
193,050km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 3,090 mm 幅: 1,620 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左後レンズひび割れ						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎							
異音	◎					オイル漏れ	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	/							
リターダ	/													





特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H28/4~R2/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
—	—		
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スベア		205/70R16	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成27年9月
【備考】 前方台枠有り			
パワーゲート/垂直ゲート	新明和工業	「PWPM1.7H1BM2NC7224R」	平成27年9月
【備考】 最大昇降質量600kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ