

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年8月	BDG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7008706
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,679km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキ्यूム	長:3,080 mm 幅:1,600 mm 高:370 mm 門高:370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ エグレ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	作動時異音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吸返	◎		電格ミラー	/				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	*鉄板	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ ルーフパネル、鳥居前面サビ有り

記録簿 有 (H24/4~H25/12、R1/6~R3/6)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
5 5 — — 5 5 5 6 — — — — スベア 6 —	205/75R16 205/75R16 — — 205/75R16 205/75R16 205/75R16 205/75R16 — — — — スベア 205/75R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S-90815261」	平成20年
【備考】手動コボレーン ※床面凹凸有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------