

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	TPG-FEB90	アルミ平	FEB90-550470
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
94,756km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 2,110 mm 高: 590 mm 門高: 390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ シートカバー破れ
ドライ	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー無し、キャブ内汚れ
記録簿 有 (H30/8~R2/8)

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
9	9	8	8
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>215/70R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	T50623	平成23年9月
【備考】前壁縞鋼板、パイプ枠付き（高さ：アルミブロック390mm、パイプ枠200mm） ※上物年式違い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------