

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年3月	QKG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7003277	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
298,889km	460PS/338KW	セミA/T	スムーサー 1 2速		長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ			点検項目	結果	状態
ターボ			バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返			電格ミラー			エアサス		
			ETC			パワステ		
ミッション			タコグラフ			ハンドル		
点検項目	結果	状態				燃料タンク		
ギア鳴き			上物仕様					
ギア抜け			点検項目	結果	状態			
クラッチ			床材質	/		点検項目	結果	状態
異音						異音		
オイル漏れ						オイル漏れ		
リターダ						デフロック		

特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	2	2	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		—	—
素材：				備考：			

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「G2-11801」	

【備考】第5輪荷重13000Kg

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----