

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-100597
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
132,574km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,280 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,110 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																																																																																																																																																															
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																																																																																																																																																													
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ																																																																																																																																																																																													
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																																																																																																																																																																													
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																																																																																																																																																														
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																																																																																																																																																														
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																																																																																																																																																														
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L																																																																																																																																																																								
走行関係																																																																																																																																																																																																					
点検項目	結果	状態																																																																																																																																																																																																			
リーフサス	◎																																																																																																																																																																																																				
エアサス	◎	リヤエアサス																																																																																																																																																																																																			
パワステ	◎																																																																																																																																																																																																				
ハンドル	○	擦れ																																																																																																																																																																																																			
燃料タンク	◎	スチール 200L																																																																																																																																																																																																			
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																																																																																																																																																																															
デフ																																																																																																																																																																																																					
点検項目	結果	状態																																																																																																																																																																																																			
異音	◎																																																																																																																																																																																																				
オイル漏れ	◎																																																																																																																																																																																																				
デフロック	/																																																																																																																																																																																																				
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ キーストン (I型)。</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ キーストン (I型)。																																																																																																																																																																																				
上物仕様																																																																																																																																																																																																					
点検項目	結果	状態																																																																																																																																																																																																			
床材質	/	アルミ キーストン (I型)。																																																																																																																																																																																																			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>2.0</td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">点検項目</th> <th colspan="3">結果</th> <th colspan="3">状態</th> <th colspan="3">点検項目</th> <th colspan="3">結果</th> <th colspan="3">状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">ギア鳴き</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">有</td> <td colspan="3">確認済</td> <td colspan="3">無</td> <td colspan="3">点傷有</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ギア抜け</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">クラッチ</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">異音</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">オイル漏れ</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">リターダ</td> <td colspan="3">/</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>冷却水吹返</td> <td>◎</td> <td></td> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">点検項目</th> <th colspan="3">結果</th> <th colspan="3">状態</th> <th colspan="3">点検項目</th> <th colspan="3">結果</th> <th colspan="3">状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">ギア鳴き</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">有</td> <td colspan="3">確認済</td> <td colspan="3">無</td> <td colspan="3">点傷有</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ギア抜け</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">クラッチ</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">異音</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">オイル漏れ</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">リターダ</td> <td colspan="3">/</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石			点検項目			結果			状態			点検項目			結果			状態			ギア鳴き			◎						有			確認済			無			点傷有			ギア抜け			◎																		クラッチ			◎																		異音			◎																		オイル漏れ			◎																		リターダ			/																		冷却水吹返	◎		タコグラフ	/				
ミッション																																																																																																																																																																																																					
点検項目	結果	状態																																																																																																																																																																																																			
ギア鳴き	◎																																																																																																																																																																																																				
ギア抜け	◎																																																																																																																																																																																																				
クラッチ	◎																																																																																																																																																																																																				
異音	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">点検項目</th> <th colspan="3">結果</th> <th colspan="3">状態</th> <th colspan="3">点検項目</th> <th colspan="3">結果</th> <th colspan="3">状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">ギア鳴き</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">有</td> <td colspan="3">確認済</td> <td colspan="3">無</td> <td colspan="3">点傷有</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ギア抜け</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">クラッチ</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">異音</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">オイル漏れ</td> <td colspan="3">◎</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">リターダ</td> <td colspan="3">/</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石			点検項目			結果			状態			点検項目			結果			状態			ギア鳴き			◎						有			確認済			無			点傷有			ギア抜け			◎																		クラッチ			◎																		異音			◎																		オイル漏れ			◎																		リターダ			/																																																		
キャブコーション			フレーム番号						フレームのさび			飛石																																																																																																																																																																																									
点検項目			結果						状態			点検項目			結果			状態																																																																																																																																																																																			
ギア鳴き			◎									有			確認済			無			点傷有																																																																																																																																																																																
ギア抜け			◎																																																																																																																																																																																																		
クラッチ			◎																																																																																																																																																																																																		
異音			◎																																																																																																																																																																																																		
オイル漏れ			◎																																																																																																																																																																																																		
リターダ			/																																																																																																																																																																																																		
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/																																																																																																																																																																																																	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。  
記録簿 有 (R2/8)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
—	—		
10	8	1	3
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V021D51-02	平成29年7月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。?観音式サイド扉。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	サーモキング	AKW000070 「TZ800」	平成29年7月
【備考】-25℃設定 (1hで +20℃ → -1℃ 確認)。スタンバイコード付。			
格納ゲート/2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D 「S80504235」	平成29年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ