

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7061591
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,930km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,230 mm 高：2,390 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (H28/6～R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DP70A」	平成26年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（1ケ不灯）。90度ストッパー。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455 「S50600470A」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2145mm、有効長1300mm、有効幅2000mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。あゆみ板付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】